

UTTERMOST
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STYLE: 51144

Hardware List			
No	Description	Figure	Qty
1	Allen key M4		1
2	Hexagon Bolt M8x20		16
3	Washer M8x16x1.5		8
4	Flat Metal 210x40x5		4
Parts List			
5			1
6			2


STEP 1



STEP 2



STEP 3



P.O. Box 558 | 3325 Grassy Hill Road | Rocky Mount, VA | 24151
www.uttermost.com